


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela de Parvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Río Camanibal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0005-42	FECHA:	17/03/2025



MODULO 1. SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES. POR FOCOS AHORRADORES.



MODULO 2. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



MODULO 3. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.



MODULO 5. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26.INS



MODULO 6. SUSTITUCIÓN DE AZULEJO



MODULO 6. SUSTITUCIÓN DE PISO CONCRETO, POR PISO ANTIDESLIZANTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la ORP




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

