

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xalbaquej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0017-41	FECHA:	4/11/2025



Foto1: Módulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante




Foto 3: Módulo 1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Módulo 1. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Módulo 1. Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana



Foto 6: Módulo 1. Suministro e instalación de balcón de hierro en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastanango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Xalbaquej
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0017-41	FECHA:	4/11/2025



Foto 7: Módulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 8: Módulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 9: Patio. Sustitución de torta de concreto



Foto 10: Patio. Sustitución de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

