

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector la Cumbre, Cantón Panimaché Primero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector la Cumbre, Cantón Panimaché Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0067-43	FECHA:	23/10/2025



Foto1: MODULO 1. Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 2: MODULO 1. Sustitución de canal de PVC.



Foto 3: MODULO 1. Sustitución de pintura en interior.



Foto 4: MODULO 1. Suministro he instalación de balcones de hierro en ventanas



Foto 5: MODULO 1. Sustitución de Chapa modulo 1.



Foto 6: MODULO 2. Sustitución de piso Cerramico en bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector la Cumbre, Cantón Panimaché Primero	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector la Cumbre, Cantón Panimaché Primero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0067-43	FECHA:	23/10/2025



Foto 7: MODULO 2. Suministro e instalación de balcones.



Foto 8: MODULO 2. Pintura en muro interior.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público