

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panimaché Quinto Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0068-43	FECHA:	09 de octubre de 2026




Foto1: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.



Foto 2: Módulo 1: Suministro e instalación de balcones de metal



Foto 3: Módulo 1: Pintura en muro exteriores e interiores



Foto 4: Cancha. Sustitución de tubos de portería




Foto 5: Cancha. Pintura de área de cancha



Foto 6: Muro perimetral. Pintura de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Panimaché Quinto Bajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-0068-43	FECHA:	09 de octubre de 2026



Foto 7: Muro perimetral: Pintura de muro de perimetral



Foto 8: Modulo 2. Sustitución de puerta de madera por metal.



Foto 9: Modulo 2: Sustitución de ventana de madera por metal más vidrio.



Foto 10: Modulo 2. Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico.




Foto 11: Modulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 12: Modulo 3: Pintura en muro exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---