



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMAS CHICHICASTEANNGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | C.O.P.B       | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON QUIEJEL               |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0218-41 | FECHA:                         | 10/03/2025                   |



Foto1: MODULO 1 instalación de estructura de soporte



Foto 2: MODULO 1 sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc. Cal.26



Foto 3: MODULO 1 sustitucion de elementos de fijación



Foto 4: MODULO 1 sustitucion de capote de lamina a capote de lamina troquelada



Foto 5: MODULO 1 Sustitución de canal de metal



Foto 6: MODULO 2 sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc. Cal.26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                              |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ        | MUNICIPIO:                     | SANTO TOMAS CHICHICASTEANNGO |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | C.O.P.B.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTON QUIEJEL               |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-06-0218-41 | FECHA:                         | 10/03/2025                   |




Foto 7: MODULO 2 sustitucion de elementos de fijación modulo 2



Foto 8: MODULO 2 sustitucion de capote de lamina a capote de lamina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

