

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Santo Tomás Chichicastenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN MACTZUL QUINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-06-3711-41	FECHA:	05/03/2025



Foto1: Modulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustitución de capote y sustitución de elementos de fijación.



Foto 2: MODULO 1: Sustitución de canal de pvc y bajadas de agua pluvial.




Foto 3: MODULO 1: Mantenimiento de estructura portante de metal.



Foto 4: MODULO 1: Sustitución de focos ahorradores, plafoneras y reparación de cableado eléctrico.



Foto 5: PINTURA GENERAL: Pintura de muros interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Director de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---