



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PARRAXTUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0647-41	FECHA:	10 de marzo de 2,025



Foto7: MÓDULO 1 Sustitución de Soporte o pescante de metal para canal.



Foto 8: MÓDULO 1 Sustitucion de bajada de agua pluvial tubo PVC 3"




Foto 9: MÓDULO 1 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 10: MÓDULO 1 Mantenimiento a estructura de soporte de metal.




Foto 11: MÓDULO 1 Sustitucion de Accesorios depósito de agua.




Foto 12: MÓDULO 1 Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PARRAXTUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0647-41	FECHA:	10 de marzo de 2,025



Foto 13: MÓDULO 1 Sustrucción inodoro



Foto 14: MÓDULO 1 Mantenimiento a reposaderas.



Foto 15: MÓDULO 1 Sustrucción de focos ahorradores.




Foto 16: MÓDULO 1 Sustrucción de Plafoneras




Foto 17: MÓDULO 1 Sustrucción de interruptores simples




Foto 18: MÓDULO 1 Sustrucción de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





PRA-FOR-123Versión 1

4 de 4