

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Linda Copón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0160-43	FECHA:	4/9/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por metal para la cocina




Foto 3: Sustitución de ventanas de malla galvanizada por metal



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto dentro de la cocina




Foto 5: Repello en muro externo e interno de la cocina



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carlos Ramon Contreras A.

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

