

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUMOR II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-4726-43	FECHA:	4/09/2025




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 4: Sustitución de puerta.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal.




Foto 6: Sustitución piso, torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

