

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Jacobo II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5131-43	FECHA:	04/09/2025



Foto1: Pozo a orillas de la carretera principal de la aldea.



Foto 2: Area del pozo donde se paran para extraer el agua.



Foto 3: Boca del pozo que presenta un peligro para los niños al extraer agua manualmente.




Foto 4: Deterioro del primer tubo del pozo y sin tapa adecuada.




Foto 5: Distancia del pozo hacia la escuela.



Foto 6: Pila ubicada en el area de la cocina, donde se guarda el agua que se extrae del pozo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Maria Mercedes Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

