

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL EDEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5237-42	FECHA:	20/01/2025




Foto 7: Sustitución de bomba de agua por bomba sumergible



Foto 8: Sustitución de estufa rural, (Completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: Sustitución de pila plástica por pilas de cemento de dos lavaderos




Foto 10: Repello en muro



Foto 11: Sustitución de inodoro



Foto 12: Reparación de muro perimetral con block, tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL EDEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-5237-42	FECHA:	20/01/2025



Foto 1: Sustrución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustrución de puersta de madera por metal



Foto 4: Sustrución de balcones de metal



Foto 5: Sustrución de piso de tora de cemento por piso cerámico





Foto 6: Sustrución de depósito de agua de 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPA


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público