

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Lotificación Nueva Máquina
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-6182-43	FECHA:	04 de septiembre de 2025



Foto 1: Sustitución de pozo de tubo de loza por pozo mecánico




Foto 2: sustitución de pozo loza por pozo mecánico



Foto 3: Sustitución de pozo de tubos loza por pozo mecánico



Foto 4: sustitución de bomba periférica




Foto 5: sustitución de tubos de loza por tubería principal de pozo mecánico




Foto 6: sustitución de tubos de pvc por tubería especial para pozo mecánico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

