

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0049-43	FECHA:	16/06/2025




Foto 1: Por el deterioro, es necesario darle mantenimiento a las puertas.



Foto 2: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a los balcones.




Foto 3: Para mejoramiento, es necesario suministrar piso cerámico.



Foto 4: Ya es necesario pintar las aulas de la escuela.



Foto 5: Es necesario sustituir la división de madera por tabla yeso.



Foto 6: Es necesario sanar las fisuras en las paredes y no entre la humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF
OFICIAL RURAL
CANTÓN RECUERDO
CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA
MIXTA
OCOSITO
RETALHULEU

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CANTÓN RECUERDO OCOSITO, RETALHULEU
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN RECUERDO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0049-43	FECHA:	16/06/2025




Foto 7: Es necesario suministrar sistema eléctrico a las aulas.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPFALHULEU



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

