

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	16/06/2025




Foto 1: se observa la necesidad suministrar piso ceramico en aula



Foto 2: Se observa la necesidad dar mantenimiento a puerta de metal de aula




Foto 3: se observa la necesidad de colocar piso ceramico antideslizante en pasillo




Foto 4: se observa la necesidad de suministrar estacion de lavado de concreto






Foto 5: se observa la necesidad de sustituir la plancha de patio en modulo exterior



Foto 6: se observa la necesidad de sustituir el muro perimetral de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 EORM	 Firma y Sello del Centro Educativo Público
---	---	--