



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0147-45	FECHA:	7/07/2025




Foto 1: Se puede observar que las paredes de las aulas requieren pintura.




Foto 2: Se puede observar que el piso de las aulas esta deteriorado, por lo que requiere mantenimiento



Foto 3: Se puede observar la necesidad de sumidero de drenaje pluvial



Foto 4: Se puede observar que las puertas requieren de mantimientto y pintura.



Foto 5: Se observa que en la dirección no hay luz, por lo que requiere de reparación.



Foto 6: Se puede observar que no hay canal, en epoca de lluvias fuertes, el área del pasillo se llena de agua, lo que puede ocasionar un accidente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Estela de Leon

Firma y sello del Presidente de la Comisión



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0147-45	FECHA:	7/07/2025




Foto 7: Se puede observar que el canal esta dañado, por lo que requiere reparación.



Foto 8: Se puede observar que los baños requieren sustitución, de igual forma solamente existe un baño, por lo que se requiere adecuar el lugar, para colocar 2 baños.



Foto 9: Se observa que el área del baño es suficiente para poder agregar un baño, se requiere adecuar las tuberías de agua y drenaje. Actualmente solamente se cuenta con uno.



Foto 10: Se observa que el piso del baño requiere mantenimiento.



Foto 11: Se observa que el área de los baños no cuenta con luz, por lo que se requiere su suministro.




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Estela de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

