

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0169-45	FECHA:	10/07/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de cambiar lamina



Foto 2: Se observa que la madera ya esta algo deteriorada y se cambiara la madera por madera nueva ya que en el area en donde estamos no podemos utilizar costaneras de metal por el salitre.



Foto 3: Se observa que la estructura algo dañada y se le dara mantenimiento, puliendo y aplicandole barniz.



Foto 4: Se observa la necesidad de cambiar el portón con una medida de 3.50 mts de ancho por 2.80 mts de alto.




Foto 5: Se necesita cambiar el portón.



Foto 6: Se necesita terminar la torta de cemento que falta por seguridad de los estudiantes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---