



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 7 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0332-43	FECHA:	13/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de las laminas por la oxidación y picadura



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de lamina necesita cambiar viga de madera por estructura de metal.



Foto 3: Se observa el mal estado de las laminas por la oxidación y picadura



Foto 4: Se observa el mal estado del soporte de estructura de lamina por lo que se necesita cambio del mismo



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir puerta de madera por metal.



Foto 6: Se observa el mal estado del muro perimetral por lo que se necesita cambio de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

Ministerio de Educación
 Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 7 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0332-43	FECHA:	13/03/25




Foto 7: Se observa el sitio donde se instalara la bomba de agua.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

