



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRES CRUCES LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0334-43	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de Cambiar la chapa de la puerta



Foto 2: Se observa la necesidad de mejorar Pintura de cada una de las puertas



Foto 3: se observa que el porton necesita pintura ya que ha y partes con óxido



Foto 4: el piso se encuentra bastante deteriorado por la cual se tiene la necesidad de mejorar la calidad



Foto 5: se observa que la pintura esta bastante desgastada y se ve la necesidad de mejorarla



Foto 6: hay necesidad de instalar un biodigestor ya que no funciona fosa septica en la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Esther Nájarro Franco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO TRES CRUCES LA BARRITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0334-43	FECHA:	



Foto 7: se necesita la reparación de la malla que circula la escuela solo es en algunos sectores



Foto 8: se observa que no hay existencia de deposito de agua para uso de baños



Foto 9: se observa que no hay existencia de bomba de agua y es necesario facilitar su uso.



Foto 10: no se cuenta con torre de cemento para la instalación de suministro de agua por lo cual es necesario la instalación de una



Foto 11: se observa que se deben de sustituir las baterías por unas mas grandes y así tener mas capacidad eléctrica



Foto 12: se observa que hay existencia de panel solar pero es necesario agregar uno mas para mejor uso de energía

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lidia Esther Najarro Franco

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

