

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM RECUERDO OCOSITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0807-42	FECHA:	10/09/2025



Foto 1: Es necesario sustituir el piso, ya ha cumplido su función al pasar los años.



Foto 2: Por el tiempo es necesario sustituir el piso cerámico dentro de las aulas.




Foto 3: Es urgente darle mantenimiento a los balcones de las aulas y suministrarle ventana de metal para evitar la brisa de la lluvia.



Foto 4: Es necesario sustituir las puertas, ya se encuentran en mal estado.



Foto 5: Es de vital importancia suministrar una pila y sus conexiones de agua potable y drenaje, cerca del área de primer nivel.



Foto 6: En temporada de lluvia se hace mucho lodo, es necesario suministrar una plancha de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF
RETALHULEU

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
CANTÓN RECUERDO OCOSITO, RETALHULEU

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM RECUERDO OCOSITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0807-42	FECHA:	10/09/2025



Foto 7: Es necesario mejorar el aspecto del módulo, por lo que es necesario pintarlo.

Foto 8:


Foto 9:

Foto 10:


Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

