



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIAN                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LOS VICENTES CANTON OCOSITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-02-0004-43 | FECHA:                         | 29/09/2025                         |



Foto 1: Se observa que las puertas se encuentran en mal estado por lo que requieren cambio.



Foto 2: Se observa que el sistema eléctrico no está en funcionamiento.



Foto 3: Se observa que las puertas requieren mantenimiento.



Foto 4: Se observa que los balcones requieren mantenimiento.



Foto 5: Se observa que no existe puerta de rejas y es necesaria.




Foto 6: Se observa que se requiere balcón para cerrar esa área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CONSEJO EDUCATIVO  
SECTOR LOS VICENTES  
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU.  
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO LOS VICENTES  
DIRECCIÓN  
ALDEA OCOSITO  
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIAN                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LOS VICENTES CANTON OCOSITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-02-0004-43 | FECHA:                         | 29/09/2025                         |



Foto 7: Se observa que las chapas ya no están en funcionamiento.




Foto 8: Se observa que las puertas requieren mantenimiento.



Foto 9: Se observa que el sistema eléctrico no funciona.




Foto 10: Se observa que no hay vanos de ventanas por lo que no hay ventilación.




Foto 11: Se observa que se requiere ventana donde se abrirá el vano.



Foto 12: Se observa que se requiere balcones para la seguridad donde se abrirá el vano.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CONSEJO EDUCATIVO  
SECTOR LOS VICENTES  
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO LOS VICENTES  
DIRECCIÓN  
ALDEA OCOSITO  
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU





Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIAN                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LOS VICENTES CANTON OCOSITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-02-0004-43 | FECHA:                         | 29/09/2025                         |



Foto 13: Se observa que no hay planchas de concreto completas por lo que los niños se ensucian al ir al baño.



Foto 14: Se observa que no hay estación de lavado para los niños de preprimaria y deben recorrer toda la escuela para llegar a los baños.



Foto 15: Se observa que la lámina se encuentra en mal estado.



Foto 16: Se observa que la estructura de madera se encuentra en mal estado.



Foto 17: Se observa que una de las pilas se encuentra deteriorada.



Foto 18: Se observa que la tubería de línea principal se encuentra dañada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo  
SECTOR LOS VICENTES  
SAN SEBASTIAN, RETALHULEU.

  
Firma y Sello Director  
DIRECCION  
ALDEA OCOSITO  
CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO





Ministerio de Educación  
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | SAN SEBASTIAN                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LOS VICENTES CANTON OCOSITO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-02-0004-43 | FECHA:                         | 29/09/2025                         |



Foto 19: Se observa que la pila de cocina está en mal estado.



Foto 20: Se observa que los balcones de cocina se encuentran dañados.


Foto 21:


Foto 22:

Foto 23:

Foto 24:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CONSEJO EDUCATIVO  
SECTOR LOS VICENTES  
SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU.

  
Firma y Sello Director Centro Educativo  
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA  
CASERIO LOS VICENTES  
DIRECCIÓN  
SECTOR LOS VICENTES  
SAN SEBASTIÁN, RETALHULEU.