

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RECINOS, ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0034-42	FECHA:	04/07/2025



Foto 1: se observa la necesidad de sustitucion del paño de lamina y madera por un entrepaño de plywood



Foto 2: Se observa la necesidad instalar piso ceramico



Foto 3: se observa la necesidad de instalar una estructura de soporte metalico



Foto 4: se observa la necesidad de instalar ventanas de pvc y vidrio



Foto 5: Se observa la necesidad de sustituir una hilada de block por protección



Foto 6: se observa la necesidad de repellar muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Patricia Vasquez de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RECINOS, ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0034-42	FECHA:	04/07/2025



Foto 7: se observa la necesidad de colocar una estacion de lavado



Foto 8: se observa la necesidad de instalar tubería de pvc en linea principal de aguas negras



Foto 9: se observa la necesidad de instalar tubería en línea principal de agua



Foto 10: se observa la necesidad de instalar ventanas de pvc y vidrio



Foto 11: se observa la necesidad de colocar la plancha de concreto




Foto 12: se observa la necesidad de suministrar un caminamiento de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Anexo de hojas.


Brenda Leticia de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE

OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RECINOS, ALDEA SAN LUIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-0034-42	FECHA:	04/07/2025



Foto 13: se observa la necesidad de sustituir la lamina existente por lamina troquelada



Foto 14: Se observa la necesidad de sustituir la estructura del soporte metalico



Foto 15: Se observa que no cuenta con proteccion y se necesita colocar balcon de metal

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Leticia de las Quezadas

Firma y sello del Presidente de la OPE

OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

DIRECCIÓN