

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN SEBASTIAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-02-1212-45	FECHA:	14/07/2025



Foto 1: se necesita pared perimetral por seguridad de los alumnos



Foto 2: se necesita cambio de puerta



Foto 3: se necesita aplicar pintura en los muros



Foto 4: se necesita un encaminamiento de concreto en el patio, para comunicar los modulos con los baños, tenemos clases en la tarde y son unas correntadas de agua en el patio



Foto 5: por la acumulacion de agua en el patio se necesita conducirla con cunetas, para evitar que se siga erosionando el suelo, las cunetas se colocaran en paralelo a las banquetas

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

