

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU		SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOTIFICACIÓN LAS TRES MARÍAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LAS TRES MARÍAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0002-42	FECHA:	22/09/2025



Foto 1: Es urgente el mejorar el acceso a la escuela, necesitamos una plancha de concreto.



Foto 2: Se observa un alto peligro con el cableado de electricidad, urge cambiarlo.



Foto 3: Necesitamos contar en todo momento con el vital líquido, se necesita depósito de agua y estructura que lo sostenga.



Foto 4: La cocina está dañada, es necesario repararla.




Foto 5: La dirección se mantiene oscura y se genera mucho calor, es necesario realizar una ventana completa y pintar las aulas.



Foto 6: Es necesario mejorar el aspecto del aula, necesitamos piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP LOTIFICACIÓN LAS TRES MARÍAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACIÓN LAS TRES MARÍAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0002-42	FECHA:	22/09/2025



Foto 7: Para mantener el orden y el ambiente fresco, se necesitan puertas de rejas.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---