



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÀ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EDIFICIO LA REFORMA 1a. AVE 100 ZONA 2 SANTA CRU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0005-45	FECHA:	11/07/2025



Foto 1: Se observa que el techo de loza esta agrietado necesita suministro de impermeabilizante



Foto 2: Se observa que falta suministro de puertas de rejías en Laboratorio de computación, dirección, bodega general y pasillo a gradas administrativas principal.



Foto 3: Se observa que faltan Sustitución de portones de tubo y malla bajo las porterillas de la cancha de basquetbol del módulo del nivel medio.



Foto 4: Se observa que falta Mantenimiento del portón principal de metal de 10 mts 2 de ancho cada ala (2) lijado, pintado.



Foto 5: Se observa que se necesita sustitución e instalación de 4 rodos de 8 pulgadas a cada portón principal de la Escuela de La Reforma



Foto 6: Se observa que falta Suministro de topes del portón principal. La Refora

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÀ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EDIFICIO LA REFORMA 1a. AVE 100 ZONA 2 SANTA CRU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0005-45	FECHA:	11/07/2025



Foto 7: Se observa que se necesita Suministro de 1 puerta de metal principal de los baños femeninos del Gimnasio de la Escuela La Reforma.



Foto 8: Se observa que se necesita Suministro de pintura latex acrilica en marquesina del módulo del nivel medio, frente y carretera principal.



Foto 9: Se necesita Suministro de pintura latex a paredes de aulas, dirección, enfermería, baños docentes y alumnos, gradas y pasillos.



Foto 10: Se observa Suministro de balcones de metal en el Laboratorio de computación, bodega de computación, dirección, bodega general, sala de maestros, oficina de psicología, sala de espera de Psicología, visor al

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público