

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON MANGALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0007-45	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: mejoramiento del sistema de agua, ya que el deposito le falta flote y a red de distrubucion tiene fuga.



Foto 2: Se observa la falta de mantenimiento en los servicios sanitarios tanto paredes como lavamos.



Foto 3: Se observa la necesidad de reparar los lavamanos, con sus accesorios..



Foto 4: se ve la necesidad de darle mantenimiento a la pared de los lavamos, se colocara azulejo.



Foto 5: se llevara a cabo la remosion de la banqueta de los servicios sanitarios y se colocara una nueva.



Foto 6: aca es necesario llevar a cabo la fundicion de una torta de cemento para darle uniformidad al trabajo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Layda Idulh Reyes Santay Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE T	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON MANGALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0007-45	FECHA:	10/06/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de pintar la lamina ya que por el tiempo se ha ido oxidando esta es la parte que del salon que da a la cancha




Foto 2: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas, en virtud que ya tienen años de no ser pintadas



Foto 3: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las ventanas y la estructura metalica. Se nota la falta de mantenimiento de las ventanas



Foto 4: se ve la necesidad de pintar las paredes del exterior ya que por el tiempo y por el clima ya va perdiendo su color.



pared interior del establecimiento, se nota en la parte del muro la falta de mantenimiento ya que a perdido el color de la pintura



estructura de techo, se debe pintar todas las costaneras, y vigas para que tenga un tiempo largo de durabilidad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Loyda Judith Reyes Sandoval Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público