

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS BRILLANTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0962-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa el mal estado de la lámina de la cocina



Foto 2: Se observa la Estructura de metal en mal estado en el área de cocina




Foto 3: Se observa el mal estado del piso de la cocina.



Foto 4: Se observa que las paredes necesitan cernido de muro en la cocina.



Foto 5: Se observa el mal estado de la ventana de la cocina.



Foto 6: Se observa que, hay que cambiar el sistema electrico en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y anexas, en número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de OPE



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS BRILLANTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0962-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 13: Se observa que el muro perimetral necesita pintura.



Foto 14: Se observa la pila con grietas y en mal estado.



Foto 15: Se observa el mal estado de la puerta de la pila



Foto 16: Se observa el mal estado de las puertas de los baños.




Foto 17: Se observa el inodoro en mal estado.



Foto 18: se observa la pintura deteriorada en muros de los baños. .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Institución




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS BRILLANTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0962-45	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa el mal estado de la puerta en la cocina.



Foto 8: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento.



Foto 9: Se observa el mal estado de las puertas de las aulas.



Foto 10: Se observa que las barandas de las aulas necesitan mantenimiento.



Foto 11: se observan unos agujeros en la pared de un aula.



Foto 12: Se observa que la pintura de la aulas esta deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ MULUÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LOS BRILLANTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-03-0962-45	FECHA:	12-03-2025



Foto 19: Se observa que en la biblioteca se necesita pintura.



Foto 20: Se observa la puerta en mal estado.



Foto 21: Se observa que en la dirección se necesita pintura.



Foto 22: Se observa el mal estado de la Rampa de concreto en la entrada.



Foto 23: Se observa el mal estado del encaminamiento en el patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

