

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU             | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRES VILLA SECA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SUNUNCHE II    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0029-45          | FECHA:                         | 9/02/2025             |



Foto 1: Se observa el mal estado de las laminas del aula en el modulo



Foto 2: Se observa que la estructura de soporte de metal, necesita mantenimiento preventivo y correctivo, empieza a oxidarse.



Foto 3: Se observa que las puertas actualmente en su mayoría poseen candado, el cual se va a sustituir por chapas yale de primera calidad.



Foto 4: se observa que en las aulas actualmente no posee balcones y corren riesgo de personas que ingresen a robar.



Foto 5: Actualmente es el aula de nivel inicial el cual posee piso de torta, se sustituirá por piso cerámico.



Foto 6: la pared de las aulas interior y exterior se necesita pintar para que se pueda mejorar el ambiente en las aulas de los niños y niñas de nivel inicial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, pero no más de 10 hojas.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                        |                                |                       |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU             | MUNICIPIO:                     | SAN ANDRES VILLA SECA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INEB DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CANTÓN SUNUNCHE II    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-06-0029-45          | FECHA:                         | 7/03/2025             |



Foto 7: las aulas no tienen instalacion electrica lo cual lo hace oscuro y no permite actividades dinamicas donde se utilice material didactica con la electricidad.



Foto 8: La sustitucion de la pila es importante, ya que posee alambres que pueden perjudicar a los niños. En la fotografia se puede observar el deterioro de la misma.

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben agregar de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

