

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA SAN SEBASTIAN EL FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1523-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 1: Se observa que la lamina se encuentra en mal estado por lo que es necesaria su sustitución.



Foto 2: Se observa que la estructura portante de metal se encuentra en mal estado por lo que es necesaria su sustitución.



Foto 3: Se observa que la puerta de metal se encuentra en mal estado por lo que es necesaria su sustitución.



Foto 4: Se observa que es necesario el mantenimiento con pintura anticorrosiva en balcones de metal.



Foto 5: Se observa que es necesaria la aplicación de pintura latex acrilica en paredes ya que se encuentra deteriorada la misma..



Foto 6: se observa que la llave de paso se encuentra en mal estado por lo que es necesaria su sustitución.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  Firma y Sello Director Centro Educativo Público 

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	SAN ANDRES VILLA SECA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA SAN SEBASTIAN EL FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-06-1523-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa que es necesaria la instalación de canales pluviales en salón de usos múltiples.



Foto 8: Se observa que es necesario el suministro de torta de concreto en salón de usos múltiples



Foto 9: Se observa que es necesario el suministro y sustitución del sistema eléctrico en salón de usos múltiples y en módulo de aulas.





Foto 10: Se observa que es necesario el suministro del muro perimetral del salón de usos múltiples

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público