

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS ANGELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0007-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir la estufa rural y colocar una chimenea debido que al cocinar se queda mucho humo que impide elaborar la alimentación



Foto 2: Se observa el mal estado del balcon de metal



Foto 3: Se observa que las puertas necesitan mantenimiento



Foto 4 : Se observa la necesidad de colocar chapa en puerta



Foto 5: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico en la cocina



Foto 6: Se observa la necesidad de sustituir el sistema electrico debido al mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO LOS ANGELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0007-43	FECHA:	12/03/2025



Foto 7: Se observa la necesidad de sustituir la pila



Foto 8: Se observa la necesidad de colocarle azulejo a los muebles de cocina



Foto 9: Se observa la necesidad de cambiar los inodoros



Foto 10: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas



Foto 11: Se observa la necesidad de colocar la chapa en las puertas



Foto 12: Se observa la necesidad de pintar en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LOS ANGELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS ANGELES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0007-43	FECHA:	12/03/2025




Foto 13: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a la estructura de los balcones



Foto 14: Se observa la necesidad de cambiar la tubería de la línea principal debido al mal estado y el tiempo ya hay tubos quebrados que impiden el ingreso de agua al establecimiento



Foto 15: Se observa la necesidad de sustituir el porton debido al mal estado




Foto 16: Se observa la necesidad de sustituir la puerta de la entrada principal debido al mal estado

Empty space for additional observations or photos.

Empty space for additional observations or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

