

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA MANO DE LEÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO MANO DE LEÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0018-43	FECHA:	24 DE MARZO DEL 2025



Foto 1: Vista panorámica desde el costado izquierdo de la escuela, donde se observa la importancia de ampliación del techado en el corredor y el voladizo lateral izquierdo.



Foto 2: Se observa el espacio donde se requiere implementar el salón de clases con material prefabricado. La puerta puede establecerse por la parte de las gradas, a la derecha.



Foto 3: Se observa el espacio con base y techo donde se puede instalar el material prefabricado para formar un salón de clases.




Foto 4: Se observa el espacio de los salones de clases donde se necesita la instalación de piso cerámico.




Foto 5: Se observan los servicios sanitarios en los cuales es necesario el mejoramiento, suministro e instalación de azulejo.



Foto 6: Se observa el espacio de recreación de los alumnos en el cual es necesaria la fundición del pavimento de concreto pues en el invierno se hace demasiado lodo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

