

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Rafael Rosales JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Plazuela de Jocotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0081-43	FECHA:	24 de marzo de 2025



Foto 1: Sobrecarga de cables de energía eléctrica.



Foto 2: Sobrecarga de cables de energía eléctrica.



Foto 3: enchufes colgando inservibles



Foto 4: Cables de ventiladores mal organizados dentro de los salones de clase.



Foto 5: Caja de flípones en mal estado.



Foto 6: Cables mal conectados en la dirección del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Jocotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Rafael Rosales JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Plazuela de Jocotenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-02-0081-43	FECHA:	24 de marzo de 2025




Foto 7 Mejoramiento del alumbrado eléctrico del exterior de la escuela.




Foto 8 Caja de flipones en el interior de la dirección.



Foto 9 Altoparlante en mal estado.



Foto 10. Lámparas tubo led en mal estado y los cables mal organizados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

