

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Pastores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CARLOS DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle La Güita, Barrio La Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 03 0089 - 43	FECHA:	20/03/2025




Restauración de ventana existente y agregado de ventana corrediza.



RESTAURACIÓN DE VENTANAS EXISTENTES Y AGREGADO DE VENTANAS CORREDIZAS.



Restauración de ventana existente y agregado de ventana corrediza.



Restauración de ventana existente y agregado de ventana corrediza.



Portón a reemplazar, entrada principal.



Portón a reemplazar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y máximo de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Urbana Mixta
CARLOS DORION
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Pastores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM CARLOS DORION	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle La Güita, Barrio La Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03 03 0089 - 43	FECHA:	20/03/2025



Reemplazo de puerta por deterioro de la madera y falta de chapa.



Reemplazo de puerta.



Reemplazo de puerta.



Reemplazo de puerta.



Reemplazo de puerta.



Reemplazo de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Escuela Oficial Urbana Mixta
CARLOS DORION
DIRECCIÓN
Barrio La Cruz, Pastores