



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB De Telesecundaria Aldea El Tunino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tunino, Sumpango Sac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0020-45	FECHA:	20 de junio de 2025



Foto1: las costaneras necesitan ser lijadas y pintadas



Foto 2: ls paredes del establecimiento estan demaciado sucias ya que tienen mas de 10 años de no ser pintadas




Foto 3: se necesita el levantamiento de 4 hiladas de block para evitar el calor y para evitar el humo que entra de la cocina de la primaria




Foto 4: la torta ya se encuentra agrietada por eso deseamos el cambio a piso ceramico



Foto 5: las laminas ya estan en mal estado



Foto 6: las puertas necesitan ser lijadas y pintadas nuevamente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josefinatol

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

