

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB De Telesecundaria Aldea El Tunino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tunino, Sumpango Sac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0020-45	FECHA:	30 de julio de 2025



Foto 1: las costaneras son lijadas y pintadas



Foto 2: las paredes del establecimiento son pintadas para que tenga otro aspecto




Foto 3: se realiza el levantamiento de 4 hiladas de block



Foto 4: la torta es picada para poder realizar el cambio a piso cerámico



Foto 5: las laminas anteriores son retiradas para la nueva instalacion de laminas



Foto 6: las puertas son retiradas ya que necesitan ser lijadas y pintadas nuevamente

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose Finatol

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

