

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB De Telesecundaria Aldea El Tunino	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Tunino, Sumpango Sac.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-0020-45	FECHA:	08 de agosto de 2025



Foto1: las costaneras fueropn lijadas y pintadas para su instalacion



Foto 2: los dos salones de clases son nuevamente pintados




Foto 3: serealizo el levantamiento de las 4 hileras de block para evitar el polvo y el humo de la cocina de la primaria



Foto 4: se coloco piso ceramico en los dos slones de clase



Foto 5: las laminas del techo son cambiadas por nuevas



Foto 6: las puertas fueron colocadas nuevamente ya con su respectivo cambio de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose finator

Firma y sello del Presidente de la Organización de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

