

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                | MUNICIPIO:                     | Sumpango                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3a. Avenida 0-47 zona 0 Aldea Chipotón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-04-0112-43               | FECHA:                         | 21 de Agosto de 2025                   |



Techado de estructura metálica y cambio de doble agua a una línea.



Nivelación de techo.



Colocación de mingitorios.



Cambio de dos chapas.



División de área de dirección y bodega.



Levantado y revisión de sanitario por fuga en tubería.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Sacatepéquez                | MUNICIPIO:                     | Sumpango                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 3a. Avenida 0-47 zona 0 Aldea Chipotón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 03-04-0112-43               | FECHA:                         | 21 de agosto de 2025                   |



Colcación de azulejo faltante en área de baños.



Cambio de 10 chorros.



Fundición de un lavadero forrado de azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

