



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-870-41	FECHA:	24/03/2025



Foto 1: Se puede observar que la malla no presta mayor seguridad ya que es fácil que lo corten y poder entrar en la escuela.



Foto 2: Así es como se encuentra actualmente el muro perimetral pero dentro de todo este perímetro las personas mal intencionadas han cortado la malla para poder ingresar en las instalaciones que ocupa la escuela.



Foto 3: Aquí se tiene contemplado mejorar el muro perimetral con muro prefabricado para darle mayor seguridad a las paredes.



Foto 4: Después de mejorar el muro perimetral (muro Prefabricado) se contempla pintar el interior y exterior de las paredes.




Foto 5: Aquí contemplamos la fachada de la escuela que será intervenida pintando todas las paredes y darle mayor visibilidad.



Foto 6: Área que será intervenida para la pintura de la parte exterior de los salones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del COPB DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-870-41	FECHA:	24/03/2025



Foto 7: Actualmente las paredes del interior se encuentran con moho y se le aplicará pintura para darle mejor vista.



Foto 8: Tramo que se trato de pintar pero no se logro por falta de presupuesto, será pintada en su totalidad.



Foto 9: Área Lateral exterior de los salones que sera pintada en su totalidad.



Foto 10: Muro de contención que será pintado en su totalidad para darle mejor vista.




Foto 11: Área de la pila que también será pintada en su totalidad.



Foto 12: Los Sanitarios también serán pintados en su totalidad tanto en el interior como en el exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA SUMPANGO, SACATEPÉQUEZ	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN SUMPANGO, SACATEPÉQUEZ
--	---	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Sumpango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santa Marta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-04-870-41	FECHA:	24/03/2025




Foto 13: Actualmente el techo se encuentra en ciertas áreas con moho, por la cual será pintada para mejor apariencia.



Foto 14: En la parte interior y exterior de los salones también serán pintadas las paredes.



Foto 15: Lavamanos que no tienen grifos ni llaves porque fueron robados pero se les instalará llaves nuevas.



Foto 16: Los sanitarios están en malas condiciones por lo que serán sustituidos por nuevos sanitarios y más pequeños acorde a los estudiantes necesitan.



Foto 17: Se sustituirá el portón de malla de la entrada y se instalará uno de metal con chapa.



Foto 18: Se observa un tinaco que no es capaz de abastecer a todos los niños de la COPB anexa a EORM

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB de Familia	 Firma y sello del Director Centro Educativo
---	---