

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM CENTRO AMERICA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA AVENIDA 3-37 ZONA 2, ALDEA SANTA MARÍA CAUQUÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0122-41	FECHA:	24 DE MARZO DE 2,025



Foto 1: Imagen de la pared de la parte exterior de aulas, que tienen problemas de filtración de humedad, la cual afecta la salud de los niños y niñas que reciben clases en los diferentes salones.



Foto 2: Imagen del muro perimetral COPB, que resguarda la seguridad de los niños y niñas, y que actualmente presenta socabamiento en el paderon la cual provoca problema de riesgo para la integridad física de



Foto 3: Imagen del escenario, que presenta diferentes riesgos para los niños (as), por la deficiencia de agrietamiento de la base del piso, e inseguridad por no contar con barandas, para resguardar la salud física de los niños de 2,3,4,5 y 6 años.



Foto 4: Imagen de una de las partes de los servicios sanitarios, que actualmente presentan problemas de filtración de humedad, como mal estado de sanitarios, lavamanos y mingitorio.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marisol Gálvez Chan

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

