

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTIAGO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6AV 1-57 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0277-43	FECHA:	17/06/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE TECHO POR LÁMINA TERMO ACUSTICA AULA 1ERO A



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE TECHO POR LÁMINA TERMO ACUSTICA AULA 1ERO B



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE TECHO POR LÁMINA TERMO ACUSTICA AULA 1ERO A



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE TECHO POR LÁMINA TERMO ACUSTICA AULA 1ERO B



FOTO 5 SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE TECHO POR LÁMINA TERMO ACUSTICA AULA 1ERO A



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA DE TECHO POR LÁMINA TERMO ACUSTICA AULA 1ERO B

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

