

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	Santiago Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachali
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-06-0771-42	FECHA:	26/09/2025



Foto1: Se observa que ninguna ventana posee mosquitero lo que permite la entrada de insectos. Los balcones y las paredes necesitan pintura.



Foto 2: Las ventanas no tienen mosquiteros y los balcones presentan óxido.



Foto 3: En la fotografía se observan las ventanas a cambiar por marcos PVC corredizos. Se evidencia la necesidad de pintura en paredes y zócalos.



Foto 4: Las barandas y balcones de toda la escuela necesitan pintura, también se tiene contemplada la pintura interior y exterior de las aulas.



Foto 5: El portón de la calle y dos puertas de aulas necesitan pintura.



Foto 6: En la fotografía se observa que el tubo de bajada de agua pluvial da hacia el patio de la escuela lo que provoca inundaciones en el área.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.P.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

