

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTA MARÍA DE JESÚS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SEGUNDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-11-0003-45	FECHA:	20 DE MARZO DE 2025



Foto 1: PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CENTRAL. FALTA DE MANTENIMIENTO ILUMINACION, ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA



Foto 2: GRADAS DEL CENTRO EDUCATIVO, FALTA DE ESTRUCTURA DE TECHO Y CUBIERTA DE LAMINA, LLUVIA ENTRA A LOS CORREDORES PONIENDO EN RIEGO A LOS ESTUDIANTES



Foto 3: PATIO CENTRAL SIN CUBIERTA DE LAMINA, FALTA DE ILUMINACION CORRECTA, FALTA DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIALES



Foto 4: PARTE DEL PATIO SIN ESTRUCTURA DE TECHO Y SIN CUBIERTA DE LAMINA, LOS ESTUDIANTES REALIZAN EJERCICIO PARA EDUCACION FISICA, EXPONIENDOSE AL FRIO Y LA LLUVIA



Foto 5: TECHADO EN MAL ESTADO DE ALGUNOS SALONES, AL MOMENTO DE LLOVER TIENEN GOTERAS



Foto 6: LAMINAS EN MAL ESTADO AL MOMENTO DE LLOVER EL AGUA ENTRA EN ALGUNOS SALONES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 CONSEJO EDUCATIVO SANTA MARÍA DE JESÚS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCION SANTA MARÍA DE JESÚS
---	--	--	--