

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN ALOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 91.7 RUTA NACIONAL 14, CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0985-43	FECHA:	20/06/2,025



Foto1: SUMINIS. Y COLOC. 50 MET. AZULEJO INTERIOR COCINA



Foto 2: SUMINIS. Y MEJORAMIENTO DE ESTUFA DE LEÑA



Foto 3: SUMINIS. Y MEJORAMIENTO DE CHIMENEA DE ESTUFA DE LEÑA



Foto 4: SUMINIS. Y MEJORAMIENTO DE MESA FIJA E INST. DE 4 PUERTAS EN DICH. M.



Foto 5: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE GABINETE AEREO EN COCINA



Foto 6: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE VENTANA CORREDIZA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Vilma Siquinalay</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA CASERIO EL PORVENIR ALOTENANGO	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN CASERIO EL PORVENIR
--	---	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	SACATEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JUAN ALOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	KM. 91.7 RUTA NACIONAL 14, CASERIO EL PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-14-0985-43	FECHA:	20/06/2.025




Foto7: SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO ESTRUCTURA METALICA DE PATIO



Foto 8: SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE 70 METROS DE CANAL



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	---	---