

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sacatepéquez	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida 1-01 Barrio El Costeño zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	03-15-0014-41	FECHA:	30 de septiembre de 2025



Foto 1: Instalación de techo de dos aguas sobre el área de juegos ubicado al fondo la fotografía del lado derecho



Foto 2: Instalación de canal para retener el agua pluvial, sobre la cerca metálica ubicada del lado izquierdo de la fotografía.



Foto 3: instalación de dos canales metálicos sobre la cerca metálica para retener agua pluvial conectado a una bajada de agua.



Foto 4: Instalación de lámina troquelada para el techo y canal para el agua pluvial

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público