

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calzada 25 de abril, zona 5 San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0084-45	FECHA:	15/07/2025



Foto1: Módulo 3 aula 1. Sustrucción de puertas de madera por metal y una sustrucción de puerta de madera por metal de una aula.



Foto 2: Módulo de Dirección: Mantenimiento a portón de metal.



Foto 3: Módulo 1, aulas 1, 2 y 3. Sustrucción de puertas de madera por metal.



Foto 4: Módulo 2, aulas 4, 5, 6, 7 y 8. Sustrucción de puertas de madera por metal.



Foto 5: Módulo 1, aula 4 y 5. Sustrucción de puertas de madera por metal.



Foto 6: Módulo 2, aula 7. Sustrucción de puertas de madera por metal.

Observación: Si es necesario se puen agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y Sello representante de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calzada 25 de abril, zona 5 San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0084-45	FECHA:	15/07/2025




Foto 7: Pasillo 1 y 2 Sustitución de lámparas led



Foto 8: Pasillo 3 y 4 sustitución de lámparas led



Foto 9: Aulas módulos 2 sustitución de lámparas y planchas de demoport



Foto 10: Módulos Pasillo 2 Sustitución de lámparas led



Foto 11: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport




Foto 12: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calzada 25 de abril, zona 5 San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0084-45	FECHA:	15/07/2025




Foto 13: Pasillo 1 y 2 Sustitución de lámparas led



Foto 14: Pasillo 3 y 4 sustitución de lámparas led




Foto 15: Aulas módulos 1, 2 y 3 sustitución de lámparas y planchas de duroport 2 x 4



Foto 16: Módulos 1, 2 y 3 sustitución de lámparas y planchas de duroport 2 x 4



Foto 17: Pasillo 4 sustitución de lámparas led



Foto 18: Pasillo 3 y 4 sustitución de lámparas led

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Huenda



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calzada 25 de abril, zona 5 San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0084-45	FECHA:	15/07/2025



Foto 19: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport



Foto 20: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport



Foto 21: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport



Foto 22: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport





Foto 23: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport



Foto 24: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport

Observación: Si es necesario se pueden hacer fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calzada 25 de abril, zona 5 San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-0084-45	FECHA:	15/07/2025



Foto 25: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport




Foto 26: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport



Foto 27: Módulo de aulas 1, 2, 3: sustitución se lámparas y planchas de demoport



Foto 28: Sustitución de Portón de doble hoja en el módulo del Salón de Actos.



Foto 29: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal en el Salón de Actos.



Foto 12: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal en el Salón de Actos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---