

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio Serchil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-2854-42	FECHA:	6/3/2025



Foto1: Sustrución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 2: Sustrución de piso de torta de concreto por piso ceramico.



Foto 3: Sustitucion de inodoro.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

