

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Marcos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Cerezos, Aldea San Antonio Serchil.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-01-3229-42	FECHA:	12/3/2025



Foto 1: 1.1 Sustitución de laminas, por láminas troqueladas aluzinc calibre 26




Foto 2: 1.2 Sustitución de Capote de lámina para lámina troquelado



Foto 3: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: 7.2 Sustitución de canal de pvc



Foto 5: 5.3 Sustitución de ventanas de aluminio por venta PVC 3



Foto 6: 5.3 Sustitución de ventanas de aluminio por venta PVC 3

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

