

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIOUS ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Boquerón, aldea Sacuchum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0008-42	FECHA:	6/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en la cocina escolar



Foto 2: Sustitución de capote de lámina, para lámina troquelada, en tres aulas, baños y cocina escolar



Foto 3: Sustitución de puerta de metal en cocina escolar



Foto 4: sustitución de puertas de metal en Baños




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventanas en aulas



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventanas en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el mismo documento.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Boquerón, aldea Sacuchum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0008-42	FECHA:	6/10/2025



Foto 7: Sustitución de estructura de metal de ventanas en aulas




Foto 8: Sustitución de estructura de metal de ventanas en cocina



Foto 9: Sustitución de piso cerámico en baños



Foto 10: Sustitución inodoros en los baños



Foto 11: Sustitución de barandas de metal, en corredor



Foto 12: Sellado de grietas y fisuras en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.E.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

