

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN VILLA NUEVA CASERÍO CRUZ DE PIEDRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN VILLA NUEVA CASERÍO CRUZ DE PIEDRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0037-43	FECHA:	5/11/2025



Foto1: Sustitución de piso de granito por piso cerámico en módulo de aulas, requiere de cambio de piso por deterioro en aula 1



Foto 2: Sustitución de piso de granito por piso cerámico en módulo de aulas, requiere de cambio de piso por deterioro en aula 2



Foto 3: Sustitución de piso de granito por piso cerámico en módulo de aulas, requiere de cambio de piso por deterioro en aula 3



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores en módulo de aulas 1, 2 y 3 por deterioro



Foto 5: Pintura en muro exterior en módulo de aulas 4, 5 y 6, por deterioro



Foto 6: Instalación de acometida eléctrica en módulo de aulas, por mala instalación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Beckaida J. Aguilar
Firma y sello del Presidente de la OPF

Sanctos
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

