

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MÁVIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0059-45	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc 26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de puerta de madera por puerta de metal.



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto.



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucción de nila por lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arturio Ricardo Quiroz Velázquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB. DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MÁVIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0059-45	FECHA:	05/09/2025



Foto 7: Sustitución de malla por barandas de metal.



Foto 8 :Reparación de muro perimetral de block.



Foto 9: Reparación de planchas de concreto de patio, nivelación * sub base.



Foto 10: Sustitución de estufa rural (Completa) incluye chimenea y pancha de metal.



Foto 11: Sustitución de lavatrastos (incluye mezcladora), Reparación de muebles de cocina + top de azulejo.



Foto 12: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---