

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Tablero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0076-43	FECHA:	05/09/2025



Foto1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 2: Sustitución de estufa rural (más azulejo)



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico (más nivelación)




Foto 4: Sustitución de flipones



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos tipo tanque (más azulejo)



Foto 6: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Tablero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0076-43	FECHA:	05/09/2025




Foto7: Reparación de azulejo en muebles de cocina



Foto 8: Sustitución inodoro




Foto 9: Sustitución de azulejo en baños



Foto 10: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 11: Reparación muro perimetral de block



Foto 12: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico (baños)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPEF	  Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pedro Sacatepéquez
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Francisco El Tablero
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-02-0076-43	FECHA:	05/09/2025



Foto 13: Reparación de planchas de concreto de patio





Foto 14: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
--	--